

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel										
Fabricante / Modelo / Versão de software		Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas
<b>Apple iPhone</b> Versão de firmware: 2.0.2 (HFP 1.5)	Suporte Catálogo n.º: <b>67 88 560</b>	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	—	—	1) Os caracteres especiais não são apresentados correctamente
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP não suportado							
<b>Apple iPhone 3G</b> Versão de firmware: (HFP 1.5, PBAP)	Suporte Catálogo n.º: <b>17 88 213</b>	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	—	—	1) Os caracteres especiais não são apresentados correctamente
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP não suportado							
<b>Apple iPhone 3GS</b> Versão de firmware: 3.1.2 (HFP 1.5, PBAP)	Suporte Catálogo n.º: <b>17 88 213</b>	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) Sinal de linha ocupada não audível; sinal de chamada rejeitada não audível; a alteração do volume do som no telemóvel implica também a alteração do volume do som no kit mãos-livres 2) São apresentados apenas os contactos na memória do telemóvel; a lista de telefones é ordenada apenas pelo primeiro nome
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP não suportado							
<b>BlackBerry 8110</b> Versão de firmware: 2.6.0.59 (HFP 1.5)	Suporte Catálogo n.º: <b>67 88 559</b>	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	—	—	1) Má qualidade de transmissão da voz no dispositivo de destino
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP não suportado							
<b>BlackBerry (RIM) Curve 8900</b> Versão de firmware:		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) São apresentados apenas os contactos na memória do telemóvel; os contactos da lista de telefones com mais do que uma entrada não são apresentados correctamente 2) As chamadas em espera não são activadas automaticamente

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel										
Fabricante / Modelo / Versão de software		Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas
Versão de firmware: 4.6.1.310 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) A função de filtro não funciona correctamente; a lista de telefones é ordenada apenas pelo primeiro nome; os caracteres especiais não são apresentados correctamente 2) As chamadas em espera não podem ser activadas
BlackBerry (RIM) Bold 9000  Versão de firmware: 4.6.0.303 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) São apresentados apenas os contactos da memória do telemóvel; os contactos da lista de telefones com mais do que uma entrada não são apresentados correctamente 2) As chamadas em espera não podem ser activadas
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) A função de filtro não funciona correctamente; a lista de telefones é ordenada apenas pelo primeiro nome; os caracteres especiais não são apresentados correctamente 2) As chamadas em espera não podem ser activadas
BlackBerry (RIM) Storm2 9520  Versão de firmware: 5.0.0.436 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) São apresentados apenas os contactos da memória do telemóvel; as entradas da lista de telefones não são apresentadas correctamente 2) As chamadas em espera não podem ser activadas
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) A função de filtro não funciona correctamente; a lista de telefones é ordenada apenas pelo primeiro nome; Os caracteres especiais não são apresentados correctamente 2) As chamadas em espera não podem ser activadas
BlackBerry (RIM) Bold 9700  Versão de firmware: v5.0.0.351 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) São apresentados apenas os contactos da memória do telemóvel; os caracteres especiais não são apresentados correctamente 2) As chamadas em espera não podem ser activadas
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) A função de filtro não funciona correctamente; a lista de telefones é ordenada apenas pelo primeiro nome; os caracteres especiais não são apresentados correctamente 2) As chamadas em espera não podem ser activadas
HTC HD2  Versão de firmware: BS 5.2.21869, ROM 1.66.407.1 ( )		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	—	1) Sinal de linha ocupada não audível; a alteração do volume do som no telemóvel implica também a alteração do volume do som no kit mãos-livres 2) Os caracteres especiais não são apresentados correctamente; a função de filtro não funciona correctamente 3) A chamada de conferência só é possível com limitações
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) A função de filtro não funciona correctamente; os caracteres especiais não são apresentados correctamente 2) As chamadas em espera não podem ser activadas

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel									
Fabricante / Modelo / Versão de software	Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas
<b>HTC HD mini</b> Versão de firmware: ROM 1.36.407.1 ()	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
<b>HTC Nexus One</b> Versão de firmware: Android 2.2 (HFP 1.5, PBAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) Sinal de linha ocupada não audível 2) São apresentados apenas os contactos da memória do telemóvel
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>HTC Touch2</b> Versão de firmware: BS 61.411c.25.31H, ROM 1.28.407.4 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	—	1) Sinal de linha ocupada não audível 2) A função de filtro não funciona correctamente; os caracteres especiais não são apresentados correctamente 3) A chamada de conferência só é possível com limitações
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) A função de filtro não funciona correctamente 2) As chamadas em espera não podem ser activadas
<b>HTC Touch Diamond 2</b> Versão de firmware: BS 61.441c.25.32U, ROM 2.16.407.1 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) Não é estabelecida uma ligação automática durante a chamada de entrada; sinal de linha ocupada não audível 2) A função de filtro não funciona correctamente; caracteres em falta
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	●	1) Nenhuma ligação Bluetooth enquanto o PIN do cartão SIM não for introduzido 2) O tipo de números é apresentado de forma parcialmente incorrecta; a função de filtro não funciona correctamente 3) As chamadas em espera não podem ser activadas
<b>LG new chocolate BL20</b>	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	—	1) Problemas na ligação 2) É sempre apresentada a intensidade de campo total no kit mãos-livres

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel											
Fabricante / Modelo / Versão de software		Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas	
Versão de firmware: BL20 V10j (HFP 1.5, PBAP)		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado								
<b>LG new chocolate BL40</b>  Versão de firmware: BL40_V10d_Final (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) Sinal de linha ocupada não audível; A alteração do volume do som no telemóvel implica também a alteração do volume do som no kit mãos-livres 2) A função de filtro não funciona correctamente; O tipo de números é apresentado de forma parcialmente incorrecta; a lista de telefones é ordenada apenas pelo apelido		
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	●	1) Nenhuma ligação Bluetooth enquanto o PIN do cartão SIM não for introduzido 2) A função de filtro não funciona correctamente 3) As chamadas em espera não podem ser activadas		
<b>LG GD510</b>  Versão de firmware: GD510AT_V10g (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	—	1) Não se pode terminar a chamada através da HMI; a alteração do volume do som no telemóvel implica também a alteração do volume do som no kit mãos-livres 2) A lista de chamadas não é actualizada		
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●			
<b>Nokia 2330 Classic</b>  Versão de firmware: 06.46 23-03-09 RM-512 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) Os caracteres especiais não são apresentados correctamente; a ordenação da lista de telefones do cartão SIM não é possível; a lista de telefones é ordenada pelo primeiro nome e pelo apelido 2) As chamadas em espera não podem ser activadas		
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	1) Os caracteres especiais não são apresentados correctamente; a ordenação da lista de telefones do cartão SIM não é possível; a lista de telefones é ordenada pelo primeiro nome e pelo apelido		
<b>Nokia 2600 Classic</b>  Versão de firmware: 05.61 18-04-08 RM-340 (HFP 1.5, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	○ <sup>3)</sup>	—	1) O nome do dispositivo Bluetooth não é transmitido 2) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel 3) Não é possível registar uma chamada através do kit mãos-livres		
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	○ <sup>3)</sup>	●	1) O nome do dispositivo Bluetooth não é transmitido 2) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel 3) Não é possível registar uma chamada através do kit mãos-livres		

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel									
Fabricante / Modelo / Versão de software	Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas
<b>Nokia 2690</b> Versão de firmware: 10.10 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Nokia 3110 Classic</b> Versão de firmware: 05.50 14-08-07 RM-237 (HFP 1.5, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel 2) Não é possível aceitar uma chamada de entrada quando há outra chamada em espera
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel 2) Não é possível aceitar uma chamada de entrada quando há outra chamada em espera
<b>Nokia 3120 Classic</b> Versão de firmware: 09.41 R364 (HFP 1.5, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	—	1) Os caracteres especiais não são apresentados correctamente 2) Os caracteres especiais não são apresentados correctamente
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) Os caracteres especiais não são apresentados correctamente 2) Os caracteres especiais não são apresentados correctamente
<b>Nokia 3250</b> Versão de firmware: 04.14 11-10-06 RM-38 (HFP 1.0, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	—	—	—	—	—	
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	1) É apresentada apenas a lista de telefones do cartão SIM
<b>Nokia 3720 classic</b>	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel										
Fabricante / Modelo / Versão de software		Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas
Versão de firmware: 10.16 (HFP, PBAP, SAP)		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia 5310 XpressMusic  Versão de firmware: 05.81 (HFP 1.5, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>3)</sup>	●	●	●	—	1) O nome do dispositivo Bluetooth não é transmitido 2) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel 3) A identificação da chamada não é apresentada correctamente; não é possível efectuar pesquisas de contactos no cartão SIM; os caracteres especiais não são apresentados correctamente
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>3)</sup>	●	●	●	●	1) O nome do dispositivo Bluetooth não é transmitido 2) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel 3) A identificação da chamada não é apresentada correctamente; não é possível efectuar pesquisas de contactos no cartão SIM; os caracteres especiais não são apresentados correctamente
Nokia 5530 XpressMusic  Versão de firmware: 11.0.054 (HFP 1.5, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	—	1) São apresentados apenas os contactos da memória do telemóvel
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia 6110  Versão de firmware: 03.51 23-05-07 RM-122 (HFP 1.5, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	—	—	●	—	—	1) Não é estabelecida uma ligação automática durante a chamada de entrada 2) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel; má qualidade de transmissão da voz no dispositivo de destino
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não testado							
Nokia 6120 Classic  Versão de firmware: 06.51 04-02-09 RM-243 (HFP 1.5, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	—	—	●	●	—	
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	—	—	●	●	●	

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel										
Fabricante / Modelo / Versão de software		Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas
<b>Nokia 6151</b> Versão de firmware: 04.10 21-12-06 RM-200 (HFP 1.5, SAP)	Suporte Catálogo n.º: <b>17 88 261</b>	Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	—	—	1) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	—	●	1) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel
<b>Nokia 6220 Classic</b> Versão de firmware: 03.06 31-05-08 RM-328 (HFP 1.5, SAP)	Suporte Catálogo n.º: <b>17 88 214</b>	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	—	1) São apresentados apenas os contactos da memória do telemóvel
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Nokia 6288</b> Versão de firmware: 06.43 30-03-07 RM-78 (HFP 1.5, SAP)	Suporte Catálogo n.º: <b>67 88 555</b>	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	●	●	●	—	●	
<b>Nokia 6500c</b> Versão de firmware: 05.81 (HFP 1.5, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel 2) Não é possível efectuar pesquisas de contactos no cartão SIM; os caracteres especiais não são apresentados correctamente
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	nicht getestet não testado	●	●	●	1) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel 2) Não é possível efectuar pesquisas de contactos no cartão SIM; os caracteres especiais não são apresentados correctamente
<b>Nokia 6760 slide</b>		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	—	1) São apresentados apenas os contactos da memória do telemóvel

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel										
Fabricante / Modelo / Versão de software		Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas
Versão de firmware: 21.005 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia E51 Versão de firmware: 400.34.011 (HFP 1.5, SAP)	Suporte Catálogo n.º: 17 88 262	Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	●	—	1) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel; a ligação Bluetooth pode ser interrompida esporadicamente 2) A alteração do volume de som do telemóvel para "0" implica que o kit mãos-livres fique também sem som
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	●	●	1) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel; a ligação Bluetooth pode ser interrompida esporadicamente 2) A alteração do volume de som do telemóvel para "0" implica que o kit mãos-livres fique também sem som
Nokia E52 Versão de firmware: (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) A alteração do volume de som do telemóvel para "0" implica que o kit mãos-livres fique também sem som 2) A lista de telefones do cartão SIM não está disponível; os caracteres especiais não são apresentados correctamente
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	●	1) A alteração do volume de som do telemóvel para "0" implica que o kit mãos-livres fique também sem som 2) A lista de telefones do cartão SIM não está disponível
Nokia E63 Versão de firmware: 400.21.013 RM-437 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) A lista de telefones na memória do telemóvel está disponível apenas quando existem entradas na lista de telefones do cartão SIM; a lista de telefones é ordenada apenas pelo primeiro nome; caracteres em falta 2) As chamadas em espera não são activadas automaticamente
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) A lista de telefones na memória do telemóvel está disponível apenas quando existem entradas na lista de telefones do cartão SIM; a lista de telefones é ordenada apenas pelo primeiro nome 2) As chamadas em espera não são activadas automaticamente
Nokia E65 Versão de firmware: 3.0633.69.00 06-02-08 RM-208 (HFP 1.5, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	—	—	—	—	—	—	—	
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não testado							

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel									
Fabricante / Modelo / Versão de software	Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas
<b>Nokia E71</b>  Versão de firmware: 300.21.012 RM-346 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) As listas de telefones com mais do que 142 entradas não podem ser apresentadas; a lista de telefones é ordenada apenas pelo primeiro nome 2) As chamadas em espera não podem ser activadas
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) É apresentada apenas a lista de telefones do cartão SIM 2) As chamadas em espera não podem ser activadas
<b>Nokia E72</b>  Versão de firmware: 31.023 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	—	1) A lista de telefones do cartão SIM não está disponível
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Nokia N70</b>  Versão de firmware: 5.0609.2.0.1 01-03-06 RM-84 (HFP 1.5, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	—	—	○ <sup>3)</sup>	—	—	1) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel 2) A identificação da chamada não é apresentada correctamente 3) A identificação do operador não é apresentada; é sempre apresentada a intensidade de campo total na HMI do kit mãos-livres
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não testado							
<b>Nokia N73</b>  Versão de firmware: 3.0638.0.0.1 30-10-2006 RM-133 (HFP 1.5, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	—	—	○ <sup>3)</sup>	—	—	1) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel 2) A identificação da chamada não é apresentada correctamente 3) A identificação do operador não é apresentada; é sempre apresentada a intensidade de campo total na HMI do kit mãos-livres
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não testado							
<b>Nokia N78</b>  Versão de firmware:	Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel; o nome do dispositivo Bluetooth não é transmitido 2) São apresentados apenas os contactos na memória do telemóvel

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel											
Fabricante / Modelo / Versão de software		Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas	
versão de firmware: 12.046.051.1 25-06-2008 (HFP 1.5, SAP)		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não testado								
Nokia N82  Versão de firmware: 20.0.062 28-02-08 RM-313 (HFP 1.5, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	—	—	●	●	—	1) A ligação Bluetooth é desligada ao seleccionar o "modo privado" no telemóvel 2) A alteração do volume de som do telemóvel para "0" implica que o kit mãos-livres fique também sem som	
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não testado								
Nokia N86  Versão de firmware: 11043 (HFP 1.5, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) Os caracteres especiais não são apresentados correctamente; a lista de telefones não é ordenada correctamente se as entradas não incluírem o primeiro e o último nome; a lista de telefones é ordenada apenas pelo primeiro nome 2) As chamadas em espera não podem ser activadas	
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) Os caracteres especiais não são apresentados correctamente; a lista de telefones não é ordenada correctamente se as entradas não incluírem o primeiro e o último nome; a lista de telefones é ordenada apenas pelo primeiro nome 2) As chamadas em espera não podem ser activadas	
Samsung B3210  Versão de firmware: B321MXXJA2 (HFP 1.5, PBAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	—	1) A alteração do volume do som no telemóvel implica também a alteração do volume do som no kit mãos-livres	
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado								
Samsung B3410  Versão de firmware: B3410XXJC3 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) As chamadas de saída podem apenas ser terminadas através do telemóvel 2) Os caracteres especiais não são apresentados correctamente	
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	— <sup>1)</sup>	—	—	—	—	—	—	1) A autenticação através do kit mãos-livres falhou	

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel										
Fabricante / Modelo / Versão de software	Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas	
<b>Samsung S3650 Corby</b>  Versão de firmware: SW S3650XXI13 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	—	—	—	—	—	—		
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) A função de filtro não funciona correctamente; os caracteres especiais não são apresentados correctamente 2) As chamadas em espera não podem ser activadas	
<b>Samsung S7070</b>  Versão de firmware: SW S7070XXJC1 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	—	—	—	●	—	—		
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●		
<b>Samsung S8500 Wave</b>  Versão de firmware: SW S8500XXJH3 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—		
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	●	●	1) Nenhuma ligação Bluetooth automática	
<b>Samsung SGH-i200</b>  Versão de firmware: i200.007 (HFP 1.5)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	—	—	●	—	—	1) A ligação Bluetooth pode ser interrompida esporadicamente 2) A identificação da chamada não é apresentada correctamente; a alteração do volume do som no telemóvel implica também a alteração do volume do som no kit mãos-livres	
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado								
<b>Samsung SGH-F480i</b>	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) Sinal de linha ocupada não audível 2) É apresentada apenas a lista de telefones do cartão SIM; os caracteres especiais não são apresentados correctamente	

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel										
Fabricante / Modelo / Versão de software		Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas
Versão de firmware: IF8 (HFP 1.5, SAP)		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	1) É apresentada apenas a lista de telefones do cartão SIM
Samsung OMNIA 2   8000  Versão de firmware: I800XXI16 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	●	1) A lista de telefones não é ordenada correctamente; a lista de telefones é ordenada apenas pelo primeiro nome
SonyEricsson Aino  Versão de firmware: R7BA084 (HFP 1.5, PBAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
SonyEricsson C510  Versão de firmware: R1HA035 (HFP 1.5, PBAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) A função de filtro não funciona correctamente; a lista de telefones é ordenada apenas pelo primeiro nome 2) As chamadas em espera não podem ser activadas
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
SonyEricsson C702  Versão de firmware: 1204-9289 R3DA029 080913 (HFP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel									
Fabricante / Modelo / Versão de software	Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas
<b>SonyEricsson C902</b> Versão de firmware: 1204-1731 R3CA038 080721 (HFP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	●	—	1) Por vezes, é necessário voltar a ligar o telemóvel após a interrupção da ligação Bluetooth
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson Elm</b> Versão de firmware: R7BA076 (HFP 1.5, PBAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson G502</b> Versão de firmware: G502 ADRIATIC CDF1201-0083 (HFP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson G700</b> Versão de firmware: G700 DPY Generic World1 (HFP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson G900</b>	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) São apresentados apenas os contactos da memória do telemóvel; a lista de telefones é ordenada apenas pelo apelido; a lista de telefones não é ordenada correctamente se as entradas não incluírem o primeiro e o último nome 2) As chamadas em espera não podem ser activadas

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel										
Fabricante / Modelo / Versão de software		Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas
Versão de firmware: R9L004 (HFP 1.5, PBAP)		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson K610i</b> Versão de firmware: CXC1250374 R1ED001 060831 (HFP)	Suporte Catálogo n.º: 67 88 539	Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	—	—	1) Nenhuma ligação Bluetooth automática 2) São apresentados apenas os contactos da memória do telemóvel
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson K630i</b> Versão de firmware: R7A011 prgCXC12-5782_EU_4_N (HFP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson K660i</b> Versão de firmware: 1204-9286 R1FA030 080504 (HFP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	●	—	1) Por vezes, é necessário voltar a ligar o telemóvel após a interrupção da ligação Bluetooth
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson K770i</b> Versão de firmware: 1201-7587 R8AA018 070817 (HFP)	Suporte Catálogo n.º: 17 88 211	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	—	1) São apresentados apenas os contactos na memória do telemóvel
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel										
Fabricante / Modelo / Versão de software	Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas	
<b>SonyEricsson K810i</b> Versão de firmware: CXC1250811 R6BC002 070607 (HFP)	Suporte Catálogo n.º: 67 88 551	Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	—	—	1) Por vezes, é necessário voltar a ligar o telemóvel após a interrupção da ligação Bluetooth 2) São apresentados apenas os contactos da memória do telemóvel
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson K850i</b> Versão de firmware: K850 CDF1202-6075 (HFP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	—	1) Não é possível mudar para o modo privado
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson P1i</b> Versão de firmware: CXC162037 R9k009 (HFP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	—	—	1) São apresentados apenas os contactos da memória do telemóvel
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson Vivaz</b> Versão de firmware: R2CA024 (HFP, PBAP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) A alteração do volume do som no telemóvel implica também a alteração do volume do som no kit mãos-livres 2) São apresentados apenas os contactos da memória do telemóvel
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson W302</b> Versão de firmware:		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	—	—	1) Entradas em falta na lista de chamadas

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel											
Fabricante / Modelo / Versão de software		Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas	
Versão de firmware: R1AA030 (HFP)		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado								
<b>SonyEricsson W580i</b>  Versão de firmware: CXC1123362 R8BE001 080115 (HFP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	—	—	<sup>1)</sup> São apresentados apenas os contactos da memória do telemóvel	
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado								
<b>SonyEricsson W595</b>  Versão de firmware: R3DA024 (HFP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—		
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado								
<b>SonyEricsson W880i</b>  Versão de firmware: CXC1250640 R8BE001 080115 (HFP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	—	—	<sup>1)</sup> São apresentados apenas os contactos da memória do telemóvel	
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado								
<b>SonyEricsson W890i</b>  Versão de firmware: 1200-9164 R1FA035 080527 (HFP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—		
Suporte Catálogo n.º: <b>17 88 212</b>		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado								

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel									
Fabricante / Modelo / Versão de software	Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas
<b>SonyEricsson W902</b>  Versão de firmware: R3DA026 (HFP 1.5, PBAP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	—	1) Nenhuma ligação Bluetooth automática 2) A lista de telefones não é ordenada correctamente se não existirem contactos no cartão SIM 3) As chamadas em espera não são activadas automaticamente
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson W910i</b>  Versão de firmware: 1200-9123 R1FA035 080527 (HFP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson W980</b>  Versão de firmware: R3CA033 (HFP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson X1</b>  Versão de firmware: R1AA017 (HFP)	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
	Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
<b>SonyEricsson Z555i</b>  Versão de firmware:	Sistema de telemóvel com Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	

# Lista de compatibilidade de telemóveis testados



Lista válida para o Insignia (Ano Modelo 2009), Astra J (Ano Modelo 2010) e Meriva (Ano Modelo 2011) / A compatibilidade depende da versão de software e configuração do telemóvel										
Fabricante / Modelo / Versão de software		Versões de kit mãos-livres	Ligação Bluetooth estável	Função mãos-livres	Acesso à lista de telefones	Acesso à lista de chamadas	Identificação do operador / Intensidade de campo	Chamada de conferência	SMS (apenas com o sistema integrado)	Notas
Z555 EUROPE 5 CDFCDA102568/14 (HFP)		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							
SonyEricsson Z710i  Versão de firmware: R1EA022 (HFP)		Sistema de telemóvel com Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	●	—	<sup>1)</sup> Não é estabelecida uma ligação automática durante uma chamada activa
		Sistema de telemóvel integrado com Bluetooth	SAP não suportado							

●	OK
—	não OK
○ <sup>1)</sup>	com limitações